FALTA DE TEST
(SOLO 1 VÍA DE COMUNICACIÓN)



TENED EN CUENTA SI LA INCIDENCIA SE PRODUCE DE NOCHE EN UNA VIVIENDA HABITUAL CON RTC. EN ESTE CASO INFORMAR A RESPONSABLE PARA EVITAR INTENTOS DE BIDIRECCIONAL FALLIDOS QUE PROVOQUEN QUE SUENE EL TELÉFONO EN LA INSTALACIÓN DE MANERA INSISTENTE.

SIEMPRE TENER EN CUENTA SI EXISTE OPERATIVA ESPECIAL

EL OBJETIVO DE ESTE PROTOCOLO ES DESCARTAR POSIBLES SABOTAJES DEL SISTEMA SIN QUE LLEGUEN SEÑALES A CRA Y VERIFICAR QUE SI SALTA LA ALARMA LA TRANSMISIÓN SERÁ CORRECTA.